



BITACORA FOTOGRAFICA

Mejoramiento del Centro de Salud en la localidad de Cualac.

Municipio: Cualac
Localidad: Cualac

Programa de Inversión: FISE 2017
Monto contratado: \$ 1,000,000.00
Meta: 1 Centro



Protecciones en ventanas y pintura general.



Impermeabilización de azotea, pintura general y puerta principal.



Pintura exterior, e impermeabilización



Equipamiento del Centro de Salud todo está en almacén, equipo de acero inoxidable



BITACORA FOTOGRAFICA


Mejoramiento del Hospital de la Comunidad de Filo de Caballos.

Municipio: Leonardo Bravo.
Localidad: Filo de Caballos

Programa de Inversión: FISE 2017
Monto contratado: \$ 1,000,000.00
Meta: 1 Hospital



Suministro y colocación de unidades de aire



Pintura general en interiores y rehabilitación de muebles sanitarios



Preparación de superficie para impermeabilizar loza de concreto



Equipo que se encuentra en el hospital, camas con barandal, esfigmomanómetro, estetoscopio, oxímetros.



BITACORA FOTOGRAFICA

Mejoramiento del Hospital de la Madre y Niño Guerrerense en la Ciudad de Chilpancingo.

Municipio: Chilpancingo de los Bravo.
Localidad: Chilpancingo.


Programa de Inversión: FISE 2017
Monto contratado: \$ 5,000,000.00
Meta: 1 Hospital



Aplanados y sellador en muros



Área de manifold



Salidas para gases medicinales y aplicación de sellador para pintura general en muros



BITACORA FOTOGRAFICA

Mejoramiento del Hospital de la Comunidad de Alcozauca.

Municipio: Alcozauca.
Localidad: Alcozauca.

Programa de Inversión: FISE 2017
Monto contratado: \$ 1,000,000.00
Meta: 1 Hospital



Construcción de cadenas de desplante de muros en urgencias



Excavaciones para cimentación de muros en urgencias



Preparación de superficie para impermeabilización de azotea



Equipo que se encuentra en almacén: bancas tándem, flujómetros, etc.

BITACORA FOTOGRAFICA

Mejoramiento del Hospital de la Comunidad de Huamuxtitlán.

Municipio: Huamuxtitlán.
 Localidad: Huamuxtitlán.


Programa de Inversión: FISE 2017
 Monto contratado: \$ 1,000,000.00
 Meta: 1 Hospital



Acceso a área de urgencias ambulancias



Entortado en azotea de urgencias



Ampliación del área de urgencias



Equipo que se encuentra en almacén, camillas, flujómetros, etc.

BITACORA FOTOGRAFICA

Mejoramiento del Hospital de la Comunidad de Malinaltepec.

Municipio: Malinaltepec.
Localidad: Malinaltepec.

Programa de Inversión: FISE 2017
Monto contratado: \$ 1,000,000.00
Meta: 1 Hospital



Sustitución de rampa vehicular



Pintura general en exterior



Sustitución de azulejo en sanitarios



Equipo que se encuentra en almacén: camas con barandal, estuches de laringoscopia.

BITACORA FOTOGRAFICA

Mejoramiento del Centro de Salud de El Tepeyac.

Municipio: Tlapa de Comonfort.
Localidad: El Tepeyac.

Programa de Inversión: FISE 2017
Monto contratado: \$ 1,000,000.00
Meta: 1 Centro



Sustitución de unidades de aire acondicionado



Preparación de superficie para impermeabilizar techumbre



Reparación de fisuras y preparación de superficie para pintura general



Equipo en almacén: bancas tándem, archiveros, despachadores.

BITACORA FOTOGRAFICA

Mejoramiento del Hospital de la Comunidad de Zapotitlán Tablas.

Municipio: Zapotitlán Tablas.
Localidad: Zapotitlán Tablas.

Programa de Inversión: FISE 2017
Monto contratado: \$ 1,000,000.00
Meta: 1 Hospital



Construcción de área de espera



Remodelación del área de urgencias



Aplanados en muros de acceso a consultorio de urgencias



Suministro de equipo de Rayos x

BITACORA FOTOGRAFICA

Mejoramiento del Hospital de la Comunidad de Coyuca de Benítez.

Municipio: Coyuca de Benítez.
Localidad: Coyuca de Benítez.

Programa de Inversión: FISE 2017
Monto contratado: \$ 1,500,000.00
Meta: 1 Hospital



Sustitución de lámparas en plafones y pintura



Rehabilitación de muebles sanitarios



Suministro y colocación de compresores y unidades de aire acondicionado



Equipo en almacén: estetoscopios, estuches de laringoscopia, esfigmomanómetro.

BITACORA FOTOGRAFICA

Mejoramiento del Centro de Salud de San Jerónimo.

Municipio: Benito Juárez.
Localidad: San Jerónimo.

Programa de Inversión: FISE 2017
Monto contratado: \$ 1,000,000.00
Meta: 1 Centro



Pintura general en interiores y rehabilitación de puertas de madera



Rehabilitación de red sanitaria e hidráulica, así como sustitución de piso



Sustitución de unidades de aire acondicionado



Equipo en almacén



BITACORA FOTOGRAFICA

Mejoramiento del Centro de Salud de El Embalse.

Municipio: Zihuatanejo de Azueta.
Localidad: El Embalse.


Programa de Inversión: FISE 2017
Monto contratado: \$ 1,998,931.07
Meta: 1 Centro



Aplicación de sellador en muros



Aplicación de pintura general en muros y plafones



Rehabilitación muebles sanitarios



Equipo que se encuentra en almacén

BITACORA FOTOGRAFICA

Construcción del Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) en la localidad de Tecoaapa.

Municipio: Tecoanapa.
 Localidad: Tecoanapa.

Programa de Inversión: FISE 2017
 Monto contratado: \$ 7,000,000.00
 Meta: 1 CESSA



Cimbrado para colado de concreto en lozas y trabes



Preparación para colar lozas de concreto



Armado de estructura en trabes y cimbrado



Equipo que se encuentra en almacén, bancas tándem, mesas de exploración, esterilizador, sillas, lavadoras, etc.

BITACORA FOTOGRAFICA

Mejoramiento del Hospital de la Comunidad de Xochistlahuaca.

Municipio: Xochistlahuaca.
Localidad: Xochistlahuaca.

Programa de Inversión: FISE 2017
Monto contratado: \$ 2,697,200.00
Meta: 1 Hospital



Aplicación de pintura general en exteriores



Aplicación de pintura general en exteriores



Sustitución de impermeabilización en lozas



Equipo que se encuentra en almacén, flujómetros, estuches de laringoscopia, camillas, etc.

BITACORA FOTOGRAFICA

Mejoramiento del Centro de Salud de la Colonia Hogar Moderno.

Municipio: Acapulco de Juárez.
Localidad: Colonia Hogar Moderno.

Programa de Inversión: FISE 2017
Monto contratado: \$ 3,580,293.81
Meta: 1 Centro



Construcción de muros de tabla roca, falso plafón y piso de loseta de cerámica



Aplicación de plaste y sellador en muros para pintura general



Suministro y colocación de Impermeabilización en azotea



Mobiliario y equipo médico, bienes informáticos, que se encuentran en almacén.